



Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

M7 wiadro malarskie prostokątne 28 x 37 cm,
pojemność 12 l, czarne

Model:

0147-791200K

EAN:

5905061993429

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl

Brak obrazu produktu

1. Opis Produktu

Prostokątne wiadro malarskie M7 to produkt o wszechstronnym zastosowaniu, niezbędny przy pracach remontowych. Jest wykorzystywane do mieszania farby i nakładania jej na wałek, a po skończonej pracy do czyszczenia narzędzi. Wiaderko jest wykonane z wysokiej jakości tworzywa, lekko elastycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i łatwego w czyszczeniu. Możliwe jest także zastosowanie wymiennej, przezroczystej, wkładki do wiadra 0144-721200K. Na ściankach wiadra znajdują się żłobienia dzięki którym można odsączyć wałek z nadmiaru farby. Wiadro wyposażone jest w praktyczny uchwyt do przenoszenia wykonany z ocynkowanej stali. Wymiary wiadra: 28 x 37 cm, wys. 20 cm.





2. Specyfikacja Produktu

Pojemność:

12 l

Kolor:

czarny

Waga netto:

0.529 kg

Wysokość całkowita [cm]:

20 cm

Szerokość całkowita [cm]:

28 cm

Uchwyt:

TAK

Możliwość zastosowania wkładki:

TAK

Materiał wykonania:

polipropylen (PP)

Wzór tarki:

linia

Kształt:

prostokątny





3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wiadro służy do przenoszenia, przechowywania, mieszania materiałów oraz utrzymania czystości w domu, ogrodzie i na budowie.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- Praca z ciężką zawartością: ryzyko urazu pleców lub rąk podczas przenoszenia wiadra z dużą ilością materiału.
- Ryzyko poślizgnięcia podczas wylania materiału.
- Pokrywa (opcjonalna): możliwość zaciśnięcia palców przy niewłaściwym zamykaniu lub zdejmowaniu pokrywy.

Środki zapobiegawcze:

- Nie przekraczać maksymalnej pojemności wiadra.
- Ostrożnie zakładać i zdejmować pokrywę, unikając zaciśnięcia palców.
- Stosować odpowiednią technikę podnoszenia przy przenoszeniu ciężkiej zawartości.

4. Instrukcje Użytkowania

1. Użytkowanie:

- Napełnij wiadro odpowiednią ilością materiału, unikając nadmiernego obciążenia.
- Opcjonalnie zabezpiecz zawartość za pomocą pokrywy.
- Podczas mieszania farb lub zapraw, używaj odpowiednich narzędzi, takich jak mieszadła elektryczne, aby nie uszkodzić wnętrza wiadra. Używaj narzędzi zgodnie z ich instrukcją.

2. Czyszczenie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy dokładnie opróżnij i umyj wiadro.
- Przechowuj wiadro w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą osłabić tworzywo.


5. Oznakowanie i Informacje o Produkcje

• Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:

Patrz pkt. 3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt





może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

